

# **Shunts**

### **SHUNTS**

#### **APLICACIÓN**

En instalaciones de corriente continua, y especialmente para latos amperajes, los shunts son los accesorios indispensables para la medida de intensidades. Proporcionan la caida de tension (en mV) proporcional a la instensidad que circula a través de ellos, que es medible fácilmente mediante amperímetros de bobina móvil (tipos PQ y PAQ). También pueden utilizarse conectados a vatímetros (tipo DQ../1w) y otros dispositivos de medida y protección.

Las caídas de tensión normalizadas son 60 mV y 150 mV. Se recomienda utilizar los shunts de 150mV cuando la caída de tensión en los cables de conexión al aparato de medida sea elevada, debido a su longuitud y/o al elevado consumo del instrumento.


Para el perfecto funcionamiento de los shunts, se deben seguir las siguientes indicaciones:

- 1. Emplear toda la superficie de contacto para fijar las pletinas. Para amperajes elevados, colocar pletina a ambos lados de los bloques de conexión
- 2. Las superficies de contacto deben estar limpias y, si es posible, con una fina capa de vaselina.
- 3. Los tornillos y tuercas deben estar perfectamente apretados.
- 4. Procurar una buena ventilación
- 5. Los shunts se pueden montar horizontal y verticalmente. El montaje horizontal permite una mejor disipación del calor.

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Los shunts están constituidos por un elemento resistivo de precisión, hecho de manganina. Al circular la corriente por el mismo, se produce una caída de tensión proporcional a la intensidad. El bajo coeficiente de temperatura de la manganina (0,002%K) garantiza una caída de tensión estable, a pesar del autocalentamiento.

- Clase de precisión 0.5./ Ejecuciones especiales: Clase de precisión 0.2 (bajo pedido)
- Los Shunts comprendidos entre 1...25 A (bajo pedido, 60mV 40...150 A) están montados sobre zócalo aislante
- El zócalo aislante esta adaptado para su montaje a rail DIN 35 mm








### **SHUNTS**


Datos Técnicos		
Compatibilidad electromagnética	inmunidad al ruido inmunidad a las emisiones	de acuerdo con EN 61000-6-2 de acuerdo con EN 61000-6-4
Capacidad de sobrecarga	continua  5 s max. ≤ 2,000 A  > 2,00010,000 A  1.2 veces la corriente nominal  5 veces la corriente nominal  5 veces la corriente nominal	de acuerdo con EN 60051-8:2000
Clase de precisión	0.5	Ejecuciones especiales 0.2 / bajo pedido
Error adicional a la temperatura ambiente	0.5 % / 10 °C	
Idoneidad climática	Clase 3	de acuerdo con VDE/VDI 3540
Temperatura de trabajo	- 10 + 55°C	
Temperatura de almacenamiento	- 25 + 65°C	
Humedad relativa	≤ 75% promedio anual, sin condensación	
Calibración	Rango de 1 10 A	considerando la corriente de 10 mA del instrumento de medida
Calibration	Shunts 150 mV rango de 1 4 A	considerando la corriente de 5 mA del instrumento de medida
Dimensiones	de acuerdo con DIN 43 703 standard	
Tensión de prueba shunts con zócalo aislante	5 kV	
Resistencia de los cables de conexión entre el shunt y el aparato de medida	$35 \text{m}\Omega$ or $75\Omega$ , los cables no se están incluidos con el shunt	
Sobrecarga de larga duración	120%·In	
Sobrecaraga de corta duracion hasta 5 seg.	para rango hasta 2kA - 5·ln para rango 2kA <in<10ka -="" 2·ln<="" th=""><th></th></in<10ka>	


#### **Dimensiones / Version:**















## SHUNTS

Shunts 60 mV													Bornas de conexión				
IN (A)	Version	al	a2	b1	b2	Ь3	c1	c2	е	h	Peso (kg)	LZ	Tornillo	P	N		
1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25	A, D	90	28	20	-	-	8	-	78	-	0.13	2 x 1	M5 x 12	5.5	-		
40, 60, 100,150	В	100	33	20	-	-	8	-	80	-	0.13	2 x 1	M8 x 16	8.5	-		
250	В	145	55	30	15	-	10	10	105	30	0.60	2 x 1	M12 x 40	13	M12		
400	В	145	55	40	20	-	10	10	105	30	0.85	2 x 1	M16 x 45	17	M16		
600	В	145	55	40	20	-	10	10	105	30	0.85	2 x 1	M16 x 45	17	M16		
1000	В	165	65	60	30	-	10	10	115	30	1.45	2 x 1	M20 x 50	21	M20		
1500	В	165	65	90	21	48	10	10	115	30	2.00	2 x 2	M16 x 45	17	M16		
2500	В	165	65	120	30	60	10	10	115	30	2.90	2 x 2	M20 x 50	21	M20		
4000	С	165	65	120	30	60	15	10	115	60	4.30	2 x 2	M20 x 60	21	M20		
6000	С	175	70	154	25	52	25	15	125	130	10.50	2 x 3	M20 x 75	21	M20		
10000	С	185	75	206	25	52	30	20	135	170	21.00	2 x 4	M20 x 80	21	M20		
15000	С	185	75	310	25	52	30	20	135	170	32.00	2 x 6	M20 x 80	21	M20		

Shunts 150 mV												Bornas de conexión				
IN (A)	Version	al	a2	b1	b2	Ь3	c1	c2	е	h	Peso (kg)	LZ	Tornillo	Р	N	
1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25	Α	90	28	20	-	-	8	-	78	-	0.14	2 x 1	M5 x 12	5.5	-	
40, 60, 100,150	D	225	33	25	-	-	8	-	205	-	0.23	2 x 1	M8 x 16	8.5	-	
250	В	270	55	30	15	-	10	50	230	50	0.68	2 x 1	M12 x 40	13	M12	
400	В	270	55	40	20	-	10	50	230	50	1.05	2 x 1	M16 x 45	17	M16	
600	В	270	55	40	20	-	10	50	230	50	1.16	2 x 1	M16 x 45	17	M16	
1000	В	290	65	70	35	-	10	50	240	50	2.15	2 x 1	M20 x 50	21	M20	
1500	С	290	65	90	21	48	10	60	240	60	3.10	2 x 2	M16 x 45	17	M16	
2500	С	290	65	120	30	60	10	60	240	60	5.20	2 x 2	M20 x 50	21	M20	
4000	С	300	70	120	30	60	15	130	250	130	8.30	2 x 2	M20 x 60	21	M20	
6000	С	300	70	154	25	52	15	130	250	130	15.00	2 x 3	M20 x 75	21	M20	
10000	С	310	75	206	25	52	20	170	260	170	28.00	2 x 4	M20 x 80	21	M20	
15000	С	310	75	310	25	52	20	170	260	170	35.00	2 x 6	M20 x 80	21	M20	

Shunts 100 mV												Bornas de conexión				
IN (A)	Version	al	a2	b1	b2	Ь3	c1	c2	е	h	Peso (kg)	LZ	Tornillo	Р	N	
1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25	Α	90	28	20	-	-	8	-	78	-	0.14	2 x 1	M5 x 12	5.5	-	
30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 160	D	145	33	25	-	-	8	-	125	-	0.20	2 x 1	M8 x 16	8.5	-	
200, 250, 300	В	190	55	30	15	-	10	10	150	30	0.65	2 x 1	M12 x 40	13	M12	
300, 400, 500	В	190	55	40	20	-	10	10	150	30	1.00	2 x 1	M16 x 45	17	M16	
500, 600	В	190	55	40	20	-	10	10	150	30	1.11	2 x 1	M16 x 45	17	M16	
750, 800, 1000, 1200	В	210	65	60	30	-	10	10	160	30	2.00	2 x 1	M20 x 50	21	M20	
1200, 1500, 2000	В	210	65	120	30	60	10	10	160	30	2.50	2 x 2	M16 x 45	17	M16	
2000, 2500, 3000	С	210	65	120	30	60	15	10	160	60	3.20	2 x 2	M20 x 60	21	M20	
3000, 4000, 5000	С	220	70	120	30	60	25	15	170	130	5.80	2 x 2	M20 x 75	21	M20	
5000, 6000, 8000	С	220	70	154	25	52	25	15	170	130	12.00	2 x 3	M20 x 75	21	M20	
8000, 10000	С	230	75	206	25	52	30	20	180	170	23.00	2 x 4	M20 x 80	21	M20	
15000	С	230	75	310	25	52	30	20	180	170	34.00	2 x 6	M20 x 80	21	M20	

 $IN - Intensidad \ nominal \ / \ LZ - n\'umero \ de \ bornas \ / \ Tornillo - hexagonal \ / \ P - arandela \ / \ N - tuerca$ 





Celsa Messgerate España S.L. Els Francs 7 46116 Masias-Moncada (Polígono Industrial Moncada II) Valencia- España

Telephone: +34 961 309 378

Web: www.celsamessgerate-spain.com

Email: info@celsaspain.com

